

Sonde de température PT100

Fiche technique de l'article 0191079411

HUPFER
we make work flow

Caractéristiques techniques



Largeur : 9 mm

Profondeur : 42 mm

Hauteur : 6 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Le capteur de température PT100 est utilisé pour la surveillance et la documentation précises des températures lors du stockage et du transport de produits sensibles à la température. Le capteur de température PT100 permet un tri et une organisation fiables des marchandises afin d'assurer la qualité tout au long de la logistique.

Date de consultation : 12.03.2025, 17:08:31 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*