

Termostato 50 – 150 °C

Hoja de especificaciones para el artículo 014001206

HUPFER
we make work flow

Datos técnicos

Peso: 0.1 kg



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

El sensor de temperatura de 50 a 150 °C se utiliza para la supervisión y documentación precisas de las temperaturas en diversos procesos logísticos. El sensor de temperatura de 50 a 150 °C apoya la organización y distribución eficientes de productos dependientes de la temperatura.

Fecha de consulta: 14.03.2025,
12:36:22

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer