

Sensor de temperatura PT100

Hoja de especificaciones para el artículo 0191079411



Datos técnicos

Ancho: 9 mm

Profundidad: 42 mm

Altura: 6 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

El sensor de temperatura PT100 se utiliza para la supervisión y documentación precisa de temperaturas durante el almacenamiento y el transporte de productos sensibles a la temperatura. El sensor de temperatura PT100 permite una clasificación y organización fiables de las mercancías, para garantizar la calidad a lo largo de toda la logística.

Fecha de consulta: 18.04.2025, 15:15:57

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer