

Sensor de temperatura PT100

Hoja de especificaciones para el artículo 0191079411

HUPFER
we make work flow

Datos técnicos



Ancho:	9 mm
Profundidad:	42 mm
Altura:	6 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

El sensor de temperatura PT100 se utiliza para la supervisión y documentación precisa de temperaturas durante el almacenamiento y el transporte de productos sensibles a la temperatura. El sensor de temperatura PT100 permite una clasificación y organización fiables de las mercancías, para garantizar la calidad a lo largo de toda la logística.

Fecha de consulta: 12.03.2025,
12:23:09

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer